

## ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕЧАНИЙ

№ п/п	Замечания	Основание
	<b>В части «Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения»</b>	
1.	Пешеходные пути, не обеспечивают условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку и к доступному входу в здание, отсутствие стыковки этих путей с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями.	п.5.1 СП 59.13330.2020
2.	Не обеспечен доступ МГН группы М4 на 2 этаж здания и выше. Не обеспечен доступ МГН в основные помещения по предоставлению услуг.	п.4.1, п.4.4 - 4.6 59.13330.2020
3.	Проектными решениями не обеспечен доступ МГН группы М4 на 1 этаж (отм. 0.000) проектируемого жилого дома.	П.4.1, п.5.1.3, 5.1.16, п.7.1.3 СП 59.13330.2020
4.	Не представлено сведения по вертикальным подъемным устройствам на соответствие установленным требованиям.	п.6.2.14, п.6.2.25 СП 59.13330.2020
5.	При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть не менее 0,9 м.	П.6.1.5 СП 59.13330.2020
6.	Не предусмотрены решения по защите пандусов, расположенных по карнизам скатной кровли.	п.2 статьи 30 Федерального закона № 384 –ФЗ
7.	Не представлены обоснованные сведения по наличию/отсутствию рабочих мест для МГН.	Статья 21 Федерального закона №181-ФЗ
8.	Подтвердить соответствие максимального расстояния путей эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до эвакуационного выхода с этажа здания (в том числе в пожаробезопасную зону) требованиям Методики.	П.6.2.25 СП 59.13330.2020
9.	Предусмотреть технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию.	П.6. 5.2, п.6.5.6, п.6.5.9 СП 59.13330.2020